



KH85

Schaltergröße: S1

Kontakttype: Starre Kontaktbrücke

Kontaktmaterial: Silber

Anschluss: Schraubanschluss

emessungsisolationsspannung Ui				
		Spannung (V) AC / DC		
		1000 AC		
emessungsstoßspannungsfestigkeit Ui				
Spannung (kV) Überspannungskate	egorie Verschmutzungsgrad	Netzform		Function
8 III	3	Netz mit geerdetem Sternpunkt		Lastschalter / Lasttrennschalter
emessungsdauerstrom lu/lth				
Strom (A) Umgebungst	emperatur (°C) Temperaturspitz	ren (°C) zusätzliche Bedingungen		
100	55	60 Umgebungstemperatur +55°C	über 24 Stunden mit Spitzen bis +6	0°C
emessungsbetriebsstrom le				
ebrauchskategorie		Spannun	g (V)	Strom (A
C-20A		690		10
.C-21A		20 - 690		10
.C-22A		20	- 690	10
emessungsbetriebsleistung				
ebrauchskategorie	Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl	Leistung (kV
.C-3	110 - 120	1	2	
.C-3	220 - 240	1	2	1
.C-3	380 - 440	1	2	1
.C-3	500 - 500	1	2	18,5
.C-3	660 - 690	1	2	18,5
C-23A	110 - 120	1	2	4,5
.C-23A	220 - 240	1	2	1
.C-23A	380 - 440	1	2	18,5
C-23A	500 - 500	1	2	2:
.C-23A	660 - 690	1	2	2
lax. Sicherungsnennstrom IEC	_		Ciahagungaansahl	Chromo (A
G		•	Sicherungsanzahl Strom (
G .			'	10
SENERAL TECHNICAL INFORM	MATION			
lemmschraube				
	Anzugsdrehn	noment (Nm)		Anzugsdrehmoment (lb-in
		3		2
emessungskurzzeitstromfestigkeit Icw				
		Zeit (s)		Strom (A
		1		160
eiterquerschnitt			Drohtmussochmitt (haraiah)	
eiteraufbau	Min. / Max. Wert	Anzahl der Leiter pro Klemme	Drahtquerschnitt (-bereich) (mm²) oder (AWG/kcmil)	Drahtmaterial
eindrähtig	Max.	1	AWG 4	Kupfer
eindrähtig	Max.	1	25mm²	Kupfer
in- bzw. mehrdrähtig	Max.	1	35mm²	Kupfer
in- bzw. mehrdrähtig	Max.	1	AWG 2	Kupfer
eindrähtig mit Hülse	Max.	1	25mm²	Kupfer
pprobationen				
pecification				Marking



Approbationen			
Specification		Marking	
UK Directives			
IEC 60947-3; EN 60947-3; VDE 0660 Teil107		IEC 60947-3 EN 60947-3	
Verlustleistung pro Pol			
		Leistung (W)	
		5	
Transport- und Lagerbedingungen			
Minimaltemperatur (°C)	Maximaltemperatur (°C)	zusätzliche Bedingungen	
-40	85	Bei Temperaturen unter -5°C keine Stoßbelastung zulässig	
Allgemeine Informationen			
Text			

- Nur Kupferleitungen mit oder ohne verzinnten/versilberten Einzeldrähten verwenden. Das nachträgliche Verzinnen der Leiterenden ist nicht zulässig.
- Verbindungslaschen und Drahtverbindungen sind werksseitig zur Verlustsicherung verschraubt. Beim Öffnen der Anschlussklemmen ist darauf zu achten, dass keine Verbindungslaschen verloren gehen und alle Drahtverbindungen korrekt sitzen.
- Nach der Montage sind ALLE Klemmschrauben auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment zu kontrollieren.
- Die Verwendung einer Zusatzeinrichtung kann die Schutzart der gewählten Bauform beeinflussen.
- Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.
- Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

Detriebsterriperatur	
Min. Temperature [°C]	Max. Temperature [°C]
-5	60